



THE VALUE OF STRAINS IN STEEL BENT TUBES

STANOVENÍ DEFORMACÍ PŘI OHYBU OCELOVÝCH TRUBEK

Šanovec Jan

After bending of steel tubes heat treatment is prescribed by the standards. The type of heat treatment depends on the state of deformation / given by the bend ratio, thickness of tubes / and material quality. In this article there are described methods of producing and evaluation of etched grids. The calculation is compared with permitted by the standards for different heat treatment. As a result of the experiments some parts of the standards were reworked.

Keywords: Strain Determination

Cílem této práce bylo sledování deformačních poměrů, zastudena ohýbaných ocelových trubek z konstrukčních ocelí tř. 11 až 17, s různou geometrií ohybu. Zjištěné deformační poměry sloužily jako podklad k odsouhlazení revize ČSN 42 0283 Předpisy pro tepelné zpracování uhlíkových a legovaných ocelí, užívaných na tlaková zařízení, pracující při snížených teplotách, dále pro stejné případy, aje pracující při normálních nebo zvýšených teplotách ČSN 42 0284 a ČSN 42


J285. Pro tř. oceli 17 sice zkusily experimenty k provedení revize podnikové normy.

V těchto normách v závislosti na radiušu chybu, tloušťce trubky a její jakosti, je predepsano tepelné zpracování. Jedna se buď o zahájení na odstranění vnitřních knutí nebo o normalizační zahájení. Chybková knuti či nerovnoměrnost struktury by mohly snížit mechanické hodnoty včetně meze unavy, nebo zvětšit sklon k mezikrystalové korozi. Jako kritická je zde většinou citována plastická deformace 5 %. Ta byla užata jako základní pro posouzení nutnosti tepelného zpracování trubek po chybani zastudena. Před revizi platilo, že ČSN 42 0283 pro poloměr chybu $R = 5D$, měreno v ose chybu, se nemusí zahájet a pro $R > 5D$ se musí zahájet na odstranění vnitřních knutí. Dle ČSN 42 0284 se nemusí zahájet pro poloměry chybu $R > 5D$. Když je $R < 5D$ musí se normalizacně zahájet. Dle ČSN 42 0285 je pro poloměry chybu $R < 5D$ se trubky nemusí zahájet. Při $R = 2,3$ až $3 \cdot D$ je nutné zahájet na odstranění vnitřních knutí a při $R = 2,3 \cdot D$ je nutné normalizační zahájení. V zasadě šlo o to, na základě hlavních deformací posoudit při jakých poloměrech chyb, když tloušťce a jakostí oceli trubky, že vynechat tepelné zpracování. Následně dle toho provést revizi platných ČSN a podnikových norm. Vynechání tepelného zpracování, alespoň v některých případech nebo rozšíření geometrii chyb, když se nemusí zahájet, by přineslo ekonomické úspory.

Měření a vypočty deformací se týkaly chyb ocelových trubek s $\varnothing 61$ až 108 mm, $s = 3$ až 6 mm, několika jakostí oceli tr. II, III, IV, V a VI s radiusem chyby $R = 1, 3$ až $3 \cdot D$. Deformace byly sledovány pomocí fotograficky nanesených měrných sítí o 3 mm se zlepšením. Měření deformací probíhalo při $10 \times$

zvětšení na jinak užití lupy pomoci průhledného merítka s dělením do 0,1 mm. Vypočet poměrných a skutečných deformací se vždy pomocí počítace Tesla 260.

prubka o tl. 1 mm = 1,6 D; rez PB, mat. IT 246
merítko: 1 cm = 0,1 hodnoty ε_i



obr. 1 Grafické znázornění průběhu deformaci ε_i v rezu PB

Výsledky měření a vypočtu jsou uvedeny ve 113 tab. a diagramech. Pro pochopení metodiky vyhodnocování, uvádím pouze výsledky ohýbu mat. 17 - 246, s $\delta_1 = 3$ mm, $R = 1,5 D$, v řezu P3 na obr. 1. U všech ohybů bylo naměřeno, že deformace jak v příčném, tak i podélném směru není rovnometerná.

S ohledem na experimentální výsledky měření deformací ohýbaných trubek, byly v této práci učiněny závěry, nasledně použité v připravované revizi ČSN 42 0283, 84 a 85, a při revizi podnikové normy. Ve většině případů ji experimentální výsledky podporily, nekterých případech omezily. Na základě uvedených výsledků byla s účinností od 1.10.83 prepracována ČSN 42 0285 z 28.4.69. Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tr. 13 a 15 a oceli na odlitky tr. 27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normalních nebo zvýšených teplot. Prepracování se týka části II Trubky, tepelného zpracování trubek před tvarením a po tvarení zastudena. Prakticky to znamená pro $R = 2,3 D$ nežihat, pro $2,3 R = 1,8$ žihat na odstranění vnitřních snutí a pro $R = 1,8$ normalizačné žihat a popouštět. Konec trubek se nezpracovávají tepelně, když trvační deformace neprekročí $\approx 1\%$. ČEN 42 0283 a 42 0284 nebyly na základě experimentálních výsledků provedeny žádné změny. Dále byla prepracována podniková norma ZVJ VUN 13 2600.

Jan Šanovec Ing., CSc

ČVUT - Strojní fakulta, katedra nauky o tvarení, slévání a svařování 166 07 Praha 6, Technická 4
tel. 02/ 332 2618 , telefax 02/ 311 2768