

M E R A N I E S Í L U K O N T I N U Á L N E S A P O - H Y B U J Ú C E H O P Á S U

Ing. Viktor Jakubík, CSc.

Výskumný ústav hydraulických mechanizmov, Dubnica n.V.

Pri meraní tiahov u kontinuálnych pásov je niekoľko kritérií, podľa ktorých sa rozhoduje pri určovaní spôsobu merania tahu v pásu.

V zásade sa rozhoduje podľa hrúbky pásu spracovávanej v technologickej časti. Medznou hrúbkou pri spracovávaní pásov za studena je hrúbkou 4 mm. Hrúbky väčšie, ako 4 mm je možné pomerne s dobrou presnosťou merať priamo pomocou veľkosti prúdov tažných motorov. U liniek s menšou hrúbkou už nie je vhodné použiť tento princíp z titulu požadovanej presnosti merania.

V nešom prípade sme riešili prípad merania tahu u pásov pri nanášaní organických hmôt na pás o parametroch 1,2x1000.

Výstupný signál z indikátora slúži ako spätnoväzobný signál pre udržiavanie tahu v technologickej časti zinko-plastovacích liniek. Týmto spôsobom je prostredníctvom hlavných pohonov zabezpečený previs u pohybujúceho sa pásu. Vzhľadom na vysoké teploty a tažké prostredie nebolo možné použiť iný doposiaľ známy spôsob snímania previsu pása v technologickej časti linky.

Pri daných režimoch práce liniek indikátor tahu priamo riadi a spolupracuje s viacerými strojmi linky, čím je zabezpečený požadovaný transport pásu cez technologický úsek linky.

Hlavné parametre :

- merný valec Ø 400 mm
- maximálna meraná sila 30 kN prípustná 50 kN
- presnosť snímania meranej sily lepšia ako $\pm 5\%$
(pri statickej skúške lepšia ako $\pm 0,5\%$)
- snímací valec je uložený v dvoch silomerných krabiciach
- použité čidlá sú tenzometrické

Vybavenie :

- kontrolné prístroje zabezpečujúce upozornenie obsluhy na nesprávny údaj o meraných silách z titulu poruchy

- tenzometrického obvodu (merací a kontrolný obvod)
- zariadenie umožňujúce preciachovanie bez demontáže
- zariadenie umožňuje merat prítlačnú silu i pri zmene pôsobiska sily pozdĺž meracieho valca

Porovnanie so zehreničnými snímačmi :

	DAVY-UNITED	INDIKÁTOR tahu
merací rozsah	4,5 - 13,6 kN	0-50 kN
stlačenie valca		
pri max. meracej sile (mm)	0,4	0,11
výstup	0 - 10 V 15 mA	0 - 10 V 100 mA
presnosť	± 1 %	± 0,5 %
typ snímače	tenzometrický	tenzometrický
vlastné frekvencie	-	70 Hz

Použitá elektronika :

K výhodneniu výsledného tahu v pásse a ostatných požadovaných funkcií bol zvolený modulový merací systém M 1000 výrobcu n.p. Mikrotechna Praha.

Konfigurácia systému pre požiadavky merenia bola vypracovaná zo základných modulových jednotiek a sumičných zosilňovačov. Táto jednotka bola vyvinutá v spolupráci s n.p. Mikrotechna a vyrobená v ZTS-Dubnica. Jej funkcia spočíva vo vytváraní okamžitého súčtu a prispôsobenia analógových signálov z meracích môstikov na ľavej a pravej strane meracieho valca a vytváraní okamžitého rozdielu a prispôsobenia signálov meracieho a kontrolného môstika z každej strany meracieho valca osobitne. To umožňuje výhodnocovať mimo hodnoty celkového tahu aj možné poruchy snímačov.

Po prevedení úprav systému je tento schopný merať tak v ľubovoľnom rozsahu s číslicovou indikáciou meranej hodnoty. Čo ďalej je schopný systém indikovať prekročenie ľuboívne zvolenej hranice tahu (v celom meracom rozsahu).

Konštrukčné riešenie :

S najmenším skreslením prenosu mechanického napäťia z pásu na merací valec sa stretneme u konštrukcie riešenej

aké trojvalčekový systém so symetrickým usporiadáním valcov a styku meracieho valca s pásom z hornej strany všetkých troch valcov.


Pri navrhovaní sme vychádzali z nasledujúcich podmienok :

- 1.) Dotyk medzi pásom a meracím valcom je priamkový
- 2.) Namáhanie v páse vzrástá lineárne s uhľom vychýlenia
- 3.) Vplyv tuhosti pásu na veľkosť chyby nie je zanedbateľný
- 4.) Namáhanie v páse je pod medzou pružnosti
- 5.) Predpokladáme konštantný tiah v celom páse
- 6.) Uhly α_A a α_E sú známe z konštrukcie
- 7.) Z podmienky spojitosti v bodoch B, C, D a znalosti uhlov α_A a α_E . Úloha je 5 x staticky neurčitá, zaviedieme ohybové momenty M_A, M_B, M_C, M_D, M_E . Vychylovanie sile na meracom valci je dané rovnicou


$$F = T (\sin \alpha_2 + \sin \alpha_3) + \frac{M_c - M_B}{l_2} \cos \alpha_2 + \frac{M_c - M_D}{l_2} \cos \alpha_3$$

$$l_2 = l_3, \quad \alpha_2 = \alpha_3$$

Priebeh vychýľvacej sily z teoretického riešenia má nasledujúci priebeh (obr.1)



K overeniu výsledku z teoretického riešenia sme previedli řadu merení, ktoré potvrdili charakter priebehu. Overenie sme prevádzali na pásoch o hrúbke 0,2 - 0,4 mm materiálu. ČSN 428306.13 z meraní vyplynulo, že pre daný materiál je treba uvažovať i s jeho medzou klzu. Čím sa napätie v páse blíži k medzi klzu, tým menšia chyba z titulu tuhosti pásu sa prejavuje. Tento záver potvrdzuje i teoretické riešenie.



Záver:

Meranie nepäťosti u kontinuálne sa pohybujúceho pásu je prínosom k automatizácii technologických procesov pomocou mikroprocesorov alebo mikropočítačov. Pretože obmedzujúcim prvkom automatizácie je nedostatok spoločenských a dostatočne presných meracích prvkov.